

Vecās ēkas daļas esošā situācija. Fasāde asīs 1-6; M 1:100



Vecās ēkas daļas projektētā situācija. Fasāde asīs 1-6; M 1:100



Lietotie apzīmējumi.

- Durvis - Door
- BD - Balcony door
- Logi - Window
- VKL - Existing historical wooden window
- KL - Existing wooden window
- PVC - Existing plastic window
- ZL - Zoned window
- ▲ - Existing wooden window repair. Both sides, both inside and outside, with selective glazing U ≤ 1.3 W/m²K
- - Existing wooden window repair. Inside repair, inside replacement with wooden window or glass package.
- ✕ - New wooden window or historical window replacement.
- - Existing wooden window replacement with PVC window
- ◆ - Non-repairable existing door
- Shaded area - Shading facade area
- Shaded area - Shading roof area or roof replacement with roof tiles. Shading area.

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri milimetros, augstuma atzīmes metros.

SIA "NAMŠ III", būvprojektu vadība un organizācija, Štābu iela 6-7, Rīga, LV-1010, tālr. (371)7279465 fakss (371)7844464					
Būvprojekta vadītājs E.Cērpiņš	Pasūtītājs Jelgavas novada pašvaldība	Adrese p/n Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads.			
Arhitektūras daļas vadītājs E.Cērpiņš	Pasūt. Nr. 002/10 objekts Nr.8-001	Objekts Kāinciema vidusskolas vienkāršotā renovācija.	Stadija VRP		
Izstrādāja A.Buļis	Datums 20.04.2010.	Esošās un projektētās fasādes asīs 1-6 saīdinājums.		Arhīva Nr. 002.10.00.AR-20.0	
		Mērogs 1:100	Lapa AR-20	Lapas Nr.	