

Ass izspraušanas saraksts

Nr.p.k.	Pk	Koordinātes, LKS-92 TM		Piezīmes
		x	y	
1	0+00,000	271982,010	478686,424	Trases sākums
2	1+41,268	272085,826	478782,230	Līknes sākums R=250
3	2+58,542	272150,569	478878,725	Līknes beigas R=250
4	4+01,770	272200,543	479012,951	Ass lūzuma punkts
5	4+84,290	272229,146	479090,356	Ass lūzuma punkts
6	6+18,423	272273,925	479216,793	Līknes sākums R=250
7	6+65,921	272285,447	479262,800	Līknes beigas R=250
8	8+03,600	272306,074	479398,925	Līknes sākums R=200
9	8+55,129	272320,236	479448,321	Līknes beigas R=200
10	8+88,355	272333,419	479478,819	Līknes sākums R=250
11	9+10,816	272343,246	479499,009	Līknes beigas R=250
12	10+21,901	272396,295	479596,608	Līknes sākums R=150
13	10+40,774	272406,326	479612,579	Līknes beigas R=150
14	10+62,156	272418,815	479629,936	Līknes sākums R=50
15	10+76,009	272428,350	479639,924	Līknes beigas R=50
16	11+57,759	272492,425	479690,692	Līknes sākums R=275
17	12+16,528	272542,023	479722,008	Līknes beigas R=275
18	12+62,854	272583,609	479742,422	Līknes sākums R=500
19	12+81,545	272600,538	479750,344	Līknes beigas R=500
20	13+31,428	272646,107	479770,636	Ass lūzuma punkts
21	13+76,094	272687,184	479788,178	Līknes sākums R=500
22	13+91,727	272701,462	479794,541	Līknes beigas R=500
23	14+23,084	272729,900	479807,752	Līknes sākums R=1000
24	14+46,061	272750,625	479817,670	Līknes beigas R=1000
25	15+75,120	272866,391	479874,717	Līknes sākums R=120
26	16+19,561	272908,947	479886,618	Līknes beigas R=120
27	16+80,567	272969,719	479891,949	Ass lūzuma punkts
28	17+81,037	273069,733	479901,511	Līknes sākums R=400
29	18+48,152	273136,766	479902,276	Līknes beigas R=400
30	19+06,164	273194,625	479898,075	Ass lūzuma punkts
31	19+57,754	273246,058	479894,063	Ass lūzuma punkts
32	21+46,714	273434,652	479882,284	Ass lūzuma punkts
33	22+19,994	273507,731	479876,869	Trases beigas

Sastādīja:

Gaidis Beitiņš

Pārbaudīja:

Aigars Buķevics