

Vecās ēkas daļas esošā situācija. Fasāde asīs 1-6; M 1:100



Vecās ēkas daļas projektētā situācija. Fasāde asīs 1-6; M 1:100




Lietotie apzīmējumi.

- Durvju marķējums
- Balkona durvju marķējums
- Logu marķējums
- Esošs vēsturiski oriģināls koka logs
- Esošs koka logs
- Esošs plastikāta logs
- Zudis logs
- Esošā koka loga remonts. Abas vērtnes, gan ārējās, gan iekšējās paliek oriģinālas ar stikla selektīvo pārklājumu $U \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Esošā koka loga remonts. Ārējās vērtnes remonts, iekšējās vērtnes nomaina uz koka logu ar stikla paketi.
- Jauns koka logs ar vēsturiski oriģinālu daļījumu.
- Esošais koka logs nomaināms uz PVC logu
- Nomaināmas esošās durvis
- Siltināmā fasādes daļa
- Jauns vijņotā šķiedru cementa lokšņu jumta segums. Bēniņu siltināšana.

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri milimetros, augstuma atzīmes metros.

SIA "NAMS III", būvprojektu vadība un organizācija: Štabu iela 6-7, Rīga, LV-1010; tālr. (371)7279465 fakss (371)7844464					
Būvprojekta vadītājs Ē.Cērpiņš	Pasūtītājs Jelgavas novada pašvaldība	Adrese p/n Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads.			
Arhitektūras daļas vadītājs Ē.Cērpiņš	Pasūt. Nr. 002/10 objekts Nr.8-001	Objekts Kalciena vidusskolas vienkāršotā renovācija.			
Izstrādāja A.Buiļis	Datums 20.04.2010.	Esošās un projektētās fasādes asīs 1-6 salīdzinājums.		Arhiva Nr. 002.10.00.AR-20.0	Mērogs 1:100
				Lapa AR-20	Lapas Nr.