

Vecās ēkas daļas esošā situācija. Fasāde asīs 6-1; M 1:100



Vecās ēkas daļas projektētā situācija. Fasāde asīs 6-1; M 1:100




Lietotie apzīmējumi.

- Durvju marķējums
- Balkona durvju marķējums
- Logu marķējums
- Esošs vēsturiski oriģināls koka logs
- Esošs koka logs
- Esošs plastikāta logs
- Zudis logs
- Esošā koka loga remonts. Abas vērtnes, gan ārējās, gan iekšējās paliek oriģinālas ar stikla selektīvo pārklājumu $U \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Esošā koka loga remonts. Ārējās vērtnes remonts, iekšējās vērtnes nomaina uz koka logu ar stikla paketi.
- Jauns koka logs ar vēsturiski oriģinālu daļījumu.
- Esošais koka logs nomaināms uz PVC logu
- Nomaināmas esošas durvis
- Siļtināmā fasādes daļa
- Skārda jumta segums ar valcēm vai rūpnieciski izveidotiem valcprofiliem. Bēniņu siļtināšana.

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri milimetros, augstuma atzīmes metros.

SIA "NAMS III", būvprojektu vadība un organizācija: Štabu iela 6-7, Rīga, LV-1010; tālr. (371)7279465 fakss (371)7844464						
Būvprojekta vadītājs Ē.Cērpiņš	Pasūtītājs Jelgavas novada pašvaldība	Adrese p/n Valgunde, Valgundes pagasts, Jelgavas novads.				
Arhitektūras daļas vadītājs Ē.Cērpiņš	Pasūt. Nr. 002/10 objekts Nr.8-001	Objekts Kalciena vidusskolas vienkāršotā renovācija.				Stadija VRP
Izstrādāja A.Buļis	Datums 20.04.2010.	Esošās un projektētās fasādes asīs 6-1 salīdzinājums.		Mērogs 1:100	Lapa AR-22	Lapas Nr.