

3. pielikums  
Ministru kabineta  
2014. gada 16. septembra  
noteikumiem Nr. 550

### Būves tehniskās apsekošanas atzinums

1. Būves nosaukums un atrašanās vieta

**Kalnciema pagasta pašvaldības meliorācijas sistēmas atjaunošana Krasta, Meldru, Liepu un Tīreļu ceļos.**

2. Būves īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

**Jelgavas novada pašvaldība, Reģ. nr 90009118031**

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālruņa numurs)

3. Apsekotājs **Filimonija Brigmane, LMB sertifikāts Nr.45-371 tel.29156776**

(fiziskās personas vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta numurs, tālruņa numurs

---

vai juridiskās personas nosaukums, būvkomersanta apliecības numurs, adrese, tālruņa numurs)

4. Vispārīgas ziņas par būvi:

1) viena īpašuma/koplietošanas/**pašvaldības**/valsts meliorācijas sistēma (vajadzīgo pasvītrot)

2) būvprojekta nosaukums, ar kādu būve nodota ekspluatācijā

**nav zinu**

3) gads, kurā būve nodota ekspluatācijā **nav zinu**

4) zemes vienības kadastra apzīmējums 5431 003 0235, 5431 003 0233, 5431 003 0231, 5431 003 0234, 5431 003 0236, 5431 003 0241

5) būves meliorācijas kadastra numurs **nav zinu**

6) informācija par būvprojekta izpildokumentāciju

**nav zinu**

(nosaukums, glabāšanas vieta)

5. Būves galvenie tehniskie rādītāji (nosusinātā platība, būves garums u. tml.)

**Esošā valējā nosusināšanas tīkla sateces baseina platība ir 160 ha, kas noteikta uz M1:10000 kartēm magistrālajiem novadgrāvjiem un cela grāvjiem. Valējo gultnu kopgarums ir 7705m, Būvju-caurteku skaits 18 gab diametrā no 0,4m – 1,5m. Objekta ietekmētā platība ir apmēram 300 ha piegulošās meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuru virsūdeni nonāk pašvaldības nozīmes smagistrālajā tīklā, kas atrodas cela nodaījuma joslā.**

6. Atsevišķu būvju tehniskā stāvokļa novērtējums un atbilstība normatīvo aktu prasībām, apsekošanā konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts

Apsekotā objekta kopējais stāvoklis vērtējams kā slikts. Tikai caurteka C-1 un C-9 spēj nodrošināt ūdens novadišanu, jo ir apmierinošā stāvoklī. Pārējās caurtekas ir piesērējušas līdz pat 80% no pildījuma laukuma, caurteku gala nogāžu betona nostiprinājumi sala un nolietojuma iespaidā deformēti un nepilda savas funkcijas, kā rezultātā caurteku ieplūdes un izplūdes daļas aizbirušas, cauruļu savienojuma šuvju vietas deformētas un nav hermētiskas. Atsevišķos posmos ir redzami bebru radītie postījumi ūdensnoteikām (cela nogāzēs ir iebrukumi dēļ bebru alām, atsevišķās vietās nograusti vidēji lieli koki valējo gultņu tuvumā). Dēļ būvju nolietojuma un gultņu piesērējuma blakus cela grāvim esošās zemes platības ir pārmitras un pavasaros kā arī vasarā pēc lietavām ilgi nav apstrādājamas. Ir apgrūtināta arī pašvaldības ceļu uzturēšna, kas ietekmē skolēnu autobusu satiksmi.

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu pašvaldību autonomā funkcija ir gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un teritorijas tīribu, tai skaitā – veikt pretplūdu pasākumus. Atbilstoši Meliorācijas likuma 22.pantam pašvaldības meliorācijas sistēmu būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu ir jānodrošina attiecīgai pašvaldībai.

7. Ieteikumi:

- 1) veikt turpmāku detalizētu (instrumentālu) izpēti
- 2) sagatavot būvprojektu
- 3) īstenot pasākumus bebru ietekmes mazināšanai

8. Paredzamie būvdarbi

Nepieciešams veikt grāvju gultņu un caurteku atjaunošanu pirms tam veicot nepieciešamos sagatavošanās darbus. Objekta sakārtošanā nepieciešamas atjaunot valējos grāvjus ar kopējo garumu 7 705 t.m., izrokot aptuveni 12 000 m<sup>3</sup> grunts. Atjaunot 18 caurtekas 179m kopgarumā. Būvprojekta izstrādes gaitā izvērtēt atsevišķu koku ciršanu objektā. Projektā paredzēt videi draudzīgu pasākumu ierīkošanu.

9. Būves atjaunošanas vai pārbūves būvdarbu izmaksas EUR 170 000 bez PVN

Pielikumā:

- 1) Būvobjekta pārskata plāns M 1: 10 000 uz 1(*vienas*) lapas.
- 2) Apsekotāja Filimonijas Brigmanes LMB sertifikāta Nr.45-371 kopija .

### **Tehniskā apsekošana veikta 2015. gada 6.jūlijā**

Būvspecialists (kurš veicis tehnisko apsekošanu)

**Filimonija Brigmane, LMB sertifikāts Nr.45-371**

(vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr., paraksts)

Iepazinos:

Būvniecības ierosinātājs **Jelgavas novada pašvaldības īpašuma pārvaldes meliorācijas inspektors Ingars Rozīts**

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., amats, vārds, uzvārds un paraksts)

Saskaņots: *Nr. 869*


Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Zemgales reģionālās meliorācijas nodaļas vadītāja

valsts SIA "Zemkopības ministrijas  
(Vārds, uzvārds, paraksts)  
nekustamie īpašumi"

Zemgales reģiona meliorācijas  
nodaļas vadītāja

ILZE BERGMANE

*17.07.2015.*



Apdzījumi

SDE\_OWNER Transporta\_dubes

◆ <all other values>

KODS

- ◆ Ceļoteka uz vairāk nozīmes ceļnotekas
- ◆ Koplietošanas ceļoteka
- ◆ Kārtneku diba
- ◆ Pašvaldības nozīmes ceļoteka
- ◆ TIS
- ◆ Viena tošuma ceļoteka

SDE\_OWNER Gravji

— <all other values>

KODS

- Kontorgāvis
- Koplietošanas grāvis
- Nuslēpšanas grāvis
- Pašvaldības nozīmes grāvis
- Viena tošuma grāvis
- SDE\_OWNER\_VN\_Reg\_dosmi\_01\_11\_2014
- SDE\_OWNER\_VN\_lass\_01\_11\_2014
- SDE\_OWNER\_Pagastu\_locezas

Filimonija  
Brigmane  
Sert.45-371

**Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība,  
Reg. Nr. 90009118031**

Objekts: Kalnciema pagasta pašvaldības meliorācijas sistēmu atjaunošana  
Krasta, Meldru Liepu un Tīreļu ceļos, Jelgavas novads

Lapas Nr.1

Lapu skaits 1

2015

Pārskata plāns

M 1:10 000

Pasūtītājs

Rozīte  
Tīreļu

Ingars Rozītis

06.07.2015.

Apsekošanu veica

Tīreļu

F.Briamane

06.07.2015.