

Vecās ēkas daļas esošā situācija. Fasāde asīs 1-3; M 1:100



Vecās ēkas daļas projektētā situācija. Fasāde asīs 1-3; M 1:100



Lietotie apzīmējumi.

(BD 1) - Balkona durvis

Logu Nr. pēc kārtojuma  
(L 1.1) - Logu markējums

KL - Esošs koka logs

PVC - Esošs plastikāta logs

● - Esošais koka logs nomaināms uz PVC logu

○ - Esošā loga remonts. Loga stiklojumu pārklāt ar selektīvo parklājumu  $U \leq 1.3 \text{ W/m}^2\text{k}$

✱ - Esošais koka logs nomaināms uz koka logu ar vēsturiski oriģinālu dalījumu

▨ - Siltināmā fasādes daļa


▩ - Sanāciju apmetums fasādes daļā

▧ - Mīkstā jumta segums

▨ - Jauns vijņotā šķiedru cementa lokšņu jumta segums. Bēniņu siltināšana

PIEZĪMES:

1. Visi izmēri milimetros.

SIA "NAMŠ III", būvprojektu vadība un organizācija: Stabu iela 6-7, Rīga, LV-1010; tālr. (371)7279465 fakss (371)7844464					
Būvprojekta vadītājs Ē.Cērpiņš	Pasūtītājs Jelgavas novada pašvaldība	Adrese p/n Stalģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads		 Arhīva Nr. 002.10.00.AR-13.0	
Arhitektūras daļas vadītājs Ē.Cērpiņš	Pasūt. Nr. 002/10 objekts Nr.6-1	Objekts Stalģenes vidusskolas vienkāršotā renovācija.	Stadija VRP		
Izstrādāja A.Buļiis	Datums 20.04.2010.	Esošās un projektētās fasādes asīs 1-3 salīdzinājums.		Mērogs 1:100	Lapa AR-14
				Lapas Nr.	