


Situācijas shēma.



Lietotie apzīmējumi.

① - Ēku marķējums

1 - Sienu tipu marķējums

G0 - Grīdas tipa marķējumus

K1 - Kāpņu marķējums

D1 - Durvju marķējums

BD1 - Balkona durvju marķējums

L1 - Logu marķējums

----- - Siltumizolācija ar apdari

● - Esošais koka logs nomaināms uz PVC logu

○ - Esošā koka logu remonts

✕ - Esošais koka loga ārējā vārtne tiek nomainīta ar koka vārti ar vēsturiski oriģinālu dalījumu, bet iekšējā vārtne tiek nomainīta ar koka vārti, ar stikla paketi.

◆ - Nomaināmas esošās durvis

~~~~~ - Siltināmā fasādes daļa

~~~~~ - Sanāciju apmetums fasādes daļa

~~~~~ - Esošās sienas

~~~~~ - Mīkstā jumta segums

~~~~~ - Jauns vijļotā šķiedru cementa lokšņu jumta segums. Bēniņu siltināšana

~~~~~ - Grīdas remonta un siltināšanas vietas.

Objektu un būvju eksplikācija.

① - Stalģenes vidusskolas (vecā daļa)

② - Stalģenes vidusskolas (jaunā daļa)

③ - Stalģenes vidusskolas (katlu mājas daļa)

④ - Stalģenes vidusskolas sporta zāle

Rasējumu saraksts.

| Marka | Nosaukums | Mērogs |
|-------|--|-----------------|
| | 1. Stalģenes vidusskola | |
| GP-01 | Situācijas shēma. Rasējumu saraksts. | - |
| AR-01 | Pagrabstāva plāns. Sienu tipi. Grietsums 1-1. | 1:200/1:50/1:25 |
| AR-02 | 1.stāva ārējo sienu shēma. Sienu tipi. | 1:200/1:50 |
| AR-03 | 2.stāva ārējo sienu shēma. Sienu tipi. | 1:200/1:50 |
| AR-05 | L1 tipa logs - koka logs | 1:20 |
| AR-06 | L2 tipa logs - koka logs | 1:20 |
| AR-07 | BD - tipa durvis - balkona koka durvis
L3 tipa logs - koka logs | 1:20 |
| AR-08 | Mezgļi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un 8 koka loga tipiem L1, L2, L3, L4.
Mezgļi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, un 9 koka balkona durvju tipiem BD1, BD2. | 1:2 |
| AR-09 | Logu tipu L4 - L7 specifikācija. Durvju specifikācija. | 1:100 |
| AR-10 | Pagrabstāva grīdu plāns. Grīdu tipi. | 1:200/1:50 |
| AR-11 | Jumta plāns. Jumta mezgļi A un B. | 1:200/1:25 |
| AR-12 | Fasādes asis 1-5 un 5-1. | 1:200 |
| AR-13 | Fasādes asis D-I un I-D. | 1:200 |
| AR-14 | Esošās un projektētās fasādes asis 1-3 salīdzinājums. | 1:100 |
| AR-15 | Esošās un projektētās fasādes asis D-I un I-D salīdzinājums. | 1:100 |
| AR-16 | Esošās un projektētās fasādes asis 3-1 salīdzinājums. | 1:100 |

Projekta vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta risinājumi atbilst
Latvijas būvnormatīviem kā arī
tehnisko noteikumu prasībām.

Būvprojekta vadītājs : Ēriks Cērpiņš

Sertifikāta Nr: 0050

Datums: _____

Paraksts: _____

Šī būvprojekta arhitektūras daļas risinājumi
atbilst Latvijas būvnormatīviem kā arī
tehnisko noteikumu prasībām.

Būvprojekta AR daļas vadītājs : Ēriks Cērpiņš

Sertifikāta Nr: 0050

Datums: _____


Paraksts: _____

Pasūtītāja apliecinājums

Projekta risinājumiem piekrišu.

Datums: _____

Paraksts: _____

| | | | | | |
|--|--|---|----------------|---|---------------|
| SIA "NAMS III", būvprojektu vadība un organizācija: Stabu iela 6-7, Rīga, LV-1010; tālr. (371)7279465 fakss (371)7844464 | | | | | |
| Būvprojekta vadītājs
Ē.Cērpiņš | Pasūtītājs
Jelgavas novada pašvaldība | Adrese
p/n Stalģene, Jaunsvirtaukas pagasts, Jelgavas novads | | 
Arhiva Nr. 002.10.00.GP-01.0 | |
| Arhitektūras daļas vadītājs
Ē.Cērpiņš | Pasūt. Nr.
002/10 objekts Nr.6 | Objekts
Stalģenes vidusskolas vienkāršotā renovācija. | Stadija
VRP | | |
| Izstrādāja
A.Builis | Datums
20.04.2010. | Situācijas shēma. Rasējumu saraksts. | | Mērogs
- | Lapa
GP-01 |
| | | | | Lapas Nr. | |